WAKOL D 3513 Capa Preparación para Pegado de Corcho

Información técnica

Ámbito de aplicación

Adhesivo de látex para el recubrimiento de

- pavimentos de corcho con dorso de corcho natural según ISO 3813 o DIN EN 12104, también chapados, encerados o presellados.

que se instalan con el método de contacto. Básicamente, la WAKOL D 3513 Capa Preparación para Pegado de Corcho solo se puede utilizar combinada con el WAKOL D 3540 Adhesivo de Contacto para Corcho.

Características especiales

1) 2) 3) 4) 5)

- no contiene disolventes de conformidad con la definición de TRGS 610
- El recubrimiento previo puede llevarse a cabo hasta 6 meses antes de la instalación

1) Según los criterios de la GEV, clasificado en la categoría EMICODE EC1 PLUS: de muy bajas emisiones
2) Categoría de emisiones según el Derecho francés
3) Materiales de instalación de dispersión, sin disolventes
4) Adecuado para instalarse sobre calefacción por suelo radiante
5) Cumple las especificaciones de la Comunidad Europea

Datos técnicos

Materia prima base:	Látex natural
Tiempo de evaporación:	aprox. 60 minutos
Tiempo abierto:	aprox. 1 - 1,5 horas
Producto de limpieza:	Agua, antes de que el adhesivo se empiece a secar
Temperatura de almacenamiento:	no por debajo de +5 °C, sensible al congelamiento
Tiempo de almacenamiento:	12 meses a temperatura ambiente

Modo de aplicación y consumo[6)]

aplicación mecánica con rodillo 80 - 100 g/m²

6) El consumo depende de la estructura superficial y de la capacidad de absorción de la solera.

Soleras

Tanto el subsuelo como las condiciones climáticas interiores deben cumplir con los requisitos de las normas y los folletos tecnicos vigentes. Las soleras deben estar permanentemente secas, firmes, lisas y libres de grietas, suciedades y sustancias que impidan la adhesión.

Para pegar corcho con WAKOL D 3513 Capa Preparación combinada con el WAKOL D 3540 Adhesivo de Contacto para Corcho, se necesitan soleras lisas y planas. Por eso, las soleras desiguales y las superficies de soleras rugosas deben enmasillarse primero con las pastas alisadoras a base de cemento Wakol adecuadas, como p. ej., la WAKOL Z 615 Pasta Alisadora, poco pulverulenta. Deben observarse las informaciones técnicas de las imprimaciones y las pastas alisadoras. Enmasillar en principio las soleras de sulfato de calcio, (anhidrita), magnesia y xilolita, así como el asfalto fundido con una capa con un espesor mínimo de 2 mm.

Imprimar las pastas alisadoras lijadas con WAKOL D 3040 Imprimación Concentrada diluida en agua en una proporción 1:3. Antes de los trabajos de pegado debe dejarse un tiempo de fraguado de al menos 2 horas.

Aplicación

Recubrimiento previo de las placas de corcho natural

Agitar bien el envase antes del uso. La capa WAKOL D 3513 Capa Preparación para Pegado de Corcho se aplica con una máquina de aplicación con rodillo adecuada en forma de capa uniforme en el dorso de las placas de corcho natural. Cuando el adhesivo se haya secado completamente, se pueden apilar las losetas de corcho con la parte cubierta de adhesivo hacia arriba. La placa situada más arriba se debe proteger del polvo colocando una lámina. Las placas de corcho natural se pueden recubrir previamente con la capa WAKOL D 3513 Capa Preparación para Pegado de Corcho hasta 6 meses antes de la instalación.

Instalación de las placas de corcho natural

Remover bien WAKOL D 3540 Adhesivo de Contacto para Corcho antes de utilizarlo. Aplicar uniformemente sobre la solera con el rodillo de pelo corto, evitando acumulaciones de adhesivo. La cantidad de aplicación se debe elegir de manera que se cree una película cerrada de adhesivo. Una vez seco el adhesivo, la solera debe presentar una película brillante uniforme. Una vez transcurrido un tiempo de evaporación suficiente, cuando el adhesivo se haya secado y vuelto transparente, se colocan y ajustan perfectamente las placas de corcho a las que se les ha aplicado la WAKOL D 3513 Capa Preparación para Pegado de Corcho y se les da unos golpes firmes con un martillo de goma. Las placas instaladas se pueden pisar inmediatamente. Las superficies de corcho natural pueden

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl

sellarse pasadas 24 horas. Observar otras instrucciones para el tratamiento en la información técnica del WAKOL D 3540 Adhesivo de Contacto para Corcho.

Indicaciones importantes

No se debe utilizar con una temperatura del suelo por debajo de +15 °C y una temperatura ambiente por debajo de +18 °C; la humedad del aire de la estancia debe estar preferiblemente entre el 40 % y el 65 %, máximo el 75 %. Los datos son para una temperatura de unos 20 °C y una humedad relativa del aire del 50 % aproximadamente. En climas fríos, atemperar con antelación todos los materiales de instalación en el recinto calefactado.

No lo utilice para pegar pavimentos de corcho con respaldo de PVC según la norma DIN EN 655.

Nosotros garantizamos la alta calidad constante de nuestros productos. Todos los datos se basan en ensayos y en la experiencia práctica de muchos años y se refieren a condiciones normalizadas. La gran variedad de materiales empleados y las diferentes condiciones en las obras, que escapan a nuestro control, invalidan las reclamaciones basadas en estos datos. Por eso, recomendamos hacer suficientes ensayos propios. Tener en cuenta las instrucciones de instalación del fabricante del pavimento, así como las hojas informativas y las normas vigentes actualmente. Por lo demás, quedamos a su entera disposición en caso de requerir asesoramiento técnico.

Las hojas de datos del producto se encuentran en su versión más reciente en www.wakol.com.

Con la aparición de esta información técnica, de fecha 02.04.2020, todas las versiones anteriores pierden su validez.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl